

In Arbeit

[Bau-Tagebuch] Goodbye Apple // Zurück zu den Wurzeln

Beitrag von „Crimson“ vom 11. November 2019, 14:36

DSM2

Glückwunsch zum Geburtstag der Kleinen 😊

Aber mach dir bitte keinen Stress! Das System läuft ja Gott sei Dank.

Und ja, bei dem Board handelt es sich um ein 8+2 Phasen VRM mit Intersil Spannungswandlern. Bis auf die miserable standard Kühllösung, sollen die Spannungswandler bei dem Board eigentlich ziemlich gut sein.

Die Frage ist halt nur warum das Ändern der P1 und P2 Limits überhaupt gar nichts gebracht hat? Egal was ich da eingestellt habe, Prime95 mit small FFTs hat den Rechner direkt zum Reset gebracht. Im Aorus Discord meinte man auch, dass Prime95 einfach zu viel ist und normaler Betrieb eigentlich keine Probleme machen sollte.