

# Eigenen 5K Monitor im iMac Design bauen

Beitrag von „yodalf7“ vom 11. November 2019, 21:01

[timmtomm](#) Beim obigen Vergleichsfoto ist die Helligkeit beim MBP auf 100%. Ich denke, dass das OSD des Driverboards nicht zu 100% korrekt übersetzt wurde. Ändern des Backlights im OSD ist äquivalent zu den Helligkeitstasten auf der MBP-Tastatur. Das merke ich auch, wenn ich die Bildschirmhelligkeit mittels der [MonitorControl](#) ändere, da diese auch nur den Backlightwert im OSD ändert. Bei 100% Brightness im OSD ist der Bildschirm nicht heller. Die Farben werden alle nur deutlich stärker in Richtung Weiß dargestellt, d.h. alles wirkt wie mit einem leichten Weißschleier (am Dock gut erkennbar).

Das Display ist nicht unbedingt dunkel, da ich aber bei Tageslicht die volle Helligkeit des MBP gewohnt bin, ist es im Vergleich dazu einfach deutlich dunkler. Was eben eigentlich nicht sein dürfte, da das Display eigentlich 500 Nits Helligkeit erreichen sollte.

