

# T460s nach Update auf Catalina kein Wlan

**Beitrag von „Ezak“ vom 13. November 2019, 13:21**

Update hab mir jetzt eine DW1820A gekauft weil im Git Repository aus der ich meine EFI nehme wird diese ebenfalls verwendet.

Leider trotzdem kein WLAN. ich weis das Bluetooth bei der Karte Probleme macht aber ich bräucht nur wlan.

Hat noch einer eine Idee? Bin mir auch nicht sicher ob die Antennen richtig angeschlossen sind

VG