

Erledigt

## hD630 pink...komme nicht weiter

Beitrag von „grt“ vom 14. November 2019, 12:43

also.. die installation haben [cLove](#) und ich gemeinsam gemacht.

der rechner sollte insofern flexibel sein, dass es möglich sein sollte mit ein und derselben efi sowohl mit, als auch ohne die rx580 zu booten, und jeweils uneingeschränkt arbeiten zu können.

die installation haben wir mit der igpu gemacht, die rx erst dazugesteckt, als der rechner mit der igpu einwandfrei lief. anpassungen mussten nicht mehr sein, die rx lief sofort los.

daher sollte nach menschlichem ermessens die efi eigentlich anstandslos auch bei dir laufen.

die unterschiedlichen cpu's sind irrelevant, das macht nix aus - die igpu ist jeweils dieselbe, lediglich der takt unterscheidet sich.

was sein könnte sind abweichende bios-einstellungen. die solltet ihr mal abgleichen...

evtl. auch mal anderen usbanschluss oder anderer stick.