

Erledigt

PowerMac G4 3,3 400MHz kein Chime beim Start seit OSX Tiger

Beitrag von „guckux“ vom 15. November 2019, 06:34

Guckux Yannik

Schon probiert PRAM und PMU zu resettet?

PRAM: Command, Option, P & R drücken (zusammen) und einschalten - warten bis grauer Bildschirm kommt und sich nochmal resettet...

NVRAM: Command, Option, O & F

command line:

> reset-nvram

> reset-defaults

> reset-all

Falls das alles nicht hilft: Es gibt noch'n Button im Rechner - ein kleiner runder Taster auf dem Board auf'm quadratischen Bauteil - Stromversorgung ziehen - einmal drücken - paar Sekunden warten bevor wieder Strom angeschlossen wird.

Bye

Stefan