

Erledigt

PowerMac G4 3,3 400MHz kein Chime beim Start seit OSX Tiger

Beitrag von „xYannikx“ vom 15. November 2019, 16:02

[guckux](#) Vielen Vielen Dank funktionierte direkt nach dem PRAM-Reset

LG Yannik