

Erledigt

Problemchen lösen Shuttle Barebone XPC slim DH310V2

Beitrag von „altverloren“ vom 15. November 2019, 23:53

Danke für deine Antworten [grt](#)

Mittlerweile nutze ich viele freien Minuten um die letzten "Problemchen" zu beseitigen. Leider bin ich eher kaum erfolgreich.

Nachdem nun das neue Bluetooth-Modul eingebaut ist - DW1560 - und die Kexte

AirportBRCMFixup

BRCM...injector

BRCMFirmwareData

BRCMPatchRAM2

in die EFI eingespielt waren, wurde auch zu meiner Freude alles soweit erkannt und angezeigt.

Leider verliere ich nach ca. 10 min die WLAN Verbindung und die Bluetooth Verbindungen laufen auch alles andere als stabil. Maus und Tastatur von Logitech wollen sich kaum verbinden und spätestens nach de-/aktivieren von Bluetooth starte ich wieder von neuem.

Auch zusätzliche Kexte, die ich aus anderen laufenden Konfigurationen genommen habe wie

FakePCIID..WIFI

FakePCIID

IntelMausiEthernet

brauchten keinen Erfolg.

Ebenfalls

die BRCM Kexte für Catalina brachten keine Veränderung.

Es scheint auch egal zu sein, ob ich unter Devices [dieser Anleitung folge](#) oder es komplett leer lassen.

Irgendwo biege ich falsch ab?!

Zu den anderen oben genannten Problemen:

Es ist mir gelungen den VRAM zu erhöhen.

Der interne SD-Cardreader will noch immer nicht. (hab ich bisher auch noch nicht weiter verfolgt)

Bei Neustart/Aus-Anschalten bekomme ich weiterhin die Meldung "Dein Computer wurde aufgrund eines Problems nur gestartet" -> nervig