

Erledigt

Hackintosh für Videoschnitt

Beitrag von „sunraid“ vom 16. November 2019, 16:33

[Zitat von Laurens.v](#)

SSD: Samsung MZ-V7S1T0BW 970 EVO Plus

Bei der EVO Plus vor der Installation von macOS prüfen, ob die Firmware aktuell ist. Bei veralteter Firmware kann/wird es zu Problemen kommen.