

T460s nach Update auf Catalina kein Wlan

Beitrag von „Ezak“ vom 16. November 2019, 19:54

Hey zusammen,

nachdem Ezakine mich dazu motiviert hat es noch mal mit ihr zusammen zu versuchen, hab ich es geschafft meine DW1830 zum laufen zu bekommen.

Die verwendete Clover hatte die Propertieseinträge für die 1820A die aber vermutlich eine andere ist als die, die ich mir extra gekauft habe.

Und diese Einträge hatten natürlich verhindert dass die DW1830 nicht ging. Da ich aber noch nie was mit Properties zu tun hatte und das vorgehen auch nicht wirklich verstehe hab ich das nicht gemerkt.

Habe jetzt eine Anleitung mit dem Properties gefunden für eine andere Karte und dachte schau mal in die Config was da steht, dann die Sachen für die 1820A rausgenommen, DW1830 eingebaut und läuft.

Eigentlich ganz einfach aber hat mich einfach nen ganzen Monat nerven gekostet.

Viele Grüße

Ezak