

Erledigt **Neubau Hackintosh "MSI MPG Z390 GAMING PLUS Intel Z390" mit "Intel Core i7 9700" und "Sapphire AMD Radeon RX 560 Pulse"**

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 17. November 2019, 13:01

Hallo muster48 ,

Ich habe bei deinem EFI-Ordner die beiden Dateien "USBMap.kext" und "SSDT-USB-UIAC.aml" gelöscht und konnte sofort damit mein Testsystem "10.15.2 Beta (19C39d) starten"



Jetzt das Beste daran. >>> Sleep funktioniert damit auch nach dem zweiten, dritten und x-ten Mal.



Als nächstes werde ich dann meinen OpenCore EFI-Ordner mit deinem Vergleich um herauszubekommen was bei meinem das Problem ist.



Wenn du möchtest schreibe doch hier im diesem Thread. Im OpenCore Thread geht so manches unter und ich möchte auch dir hier helfen bei deinem Problem soweit ich das kann. Kannst du dein Problem mit diesem Board nochmals hier beschreiben?

Danke und Gruß Michael.