

Erledigt

10.13.6 Mojave oder Catalina - RX 5700 XT - Taichi

Beitrag von „Quagmire25“ vom 17. November 2019, 17:14

hat nix gebracht, selbe stelle,.. denke mein EFI ist komplett Falsch.

Hab jetzt auch jeden USB Port an sich durch (Angefangen bei den 2.0) aber die sind nur an der Front und ansonsten gibt es ja nur 3.0

Denke da fehlen Kexte und was weiß ich, die dort drin sind, wurden nur mit Kext Updater neu geladen.