

Erledigt

erste Tastatureingabe nach Boot/WakeUp wird nicht registriert

Beitrag von „ulli“ vom 17. November 2019, 19:28

Eine eigene USBports.kexts habe ich nach Anleitung von [CMMChris \(First Hackintosh - alles läuft wunderbar bis auf USB 3.0 \(gelöst\)\)](#) erstellt. Auch bei den "internen" Ports tritt das Problem auf.