

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 18. November 2019, 17:45

[karacho](#) Danke! Aber darf ich fragen, wozu die die Änderungen genau gut sein sollen? Die USBPorts.kext war ja genau richtig gemappt und hat ja (bei Verwendung des richtigen Ordners) auch nirgends Probleme gemacht.

Es fehlt nun auch die Thunderbolt-Hotplug-SSDT sowie die SSDT, die die interne Intel-WLAN-/Bluetooth-Karte abschaltet sowie die Kext (SmallTree) für den zweiten Ethernet-Anschluss. Und die Geräte unter Devices/Properties sind nicht mehr drin, werden damit also auch nicht mehr unter PCI angezeigt (ist zwar nur kosmetisch, aber deshalb hatte ich das angelegt). Und mit VirtualSMC wird auch die Lüftergeschwindigkeit der Gehäuselüfter in HWMonitorSMC2 angezeigt, das geht mit FakeSMC, soweit ich mich erinnere, nicht. Daher hatte ich mich eben für VirtualSMC entschieden.

Ich hab jetzt noch nicht von dem Ordner gebootet, wollte vorher eben wie gesagt erstmal fragen, was die Änderungen bewirken sollen?