

**Erledigt**

## **Freeze nach Sleep mit IGPU im Headless Mode enabled - Z390 9900k**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 19. November 2019, 13:51**

Ich hatte ähnliches Problem bei mir ebenfalls nur bei aktivierter IGPU. Versuche mal meine AAPL,ig-platform-id. Mit der war bei mir das Problem gelöst.

<https://bitbucket.org/anonymou...r/EFI/CLOVER/config.plist>