

Erledigt

10.15.1: Nach dem boot kein/seltsames Bild

Beitrag von „Evgenij“ vom 19. November 2019, 22:13

Ok, da ich beim Update eh schon einen Fehler gemacht habe, bin ich grad dabei ein neues Installationsstick mit 10.14.6 und Clover_5098 zu erstellen.

Ich konnte von dem Stick erfolgreich booten, meine NVMe partitionieren und die Grundinstallation durchzuführen. Beim ersten Start von der NVMe bekomme ich aber wieder nur ein kleines Fenster angezeigt, diesmal auch ohne Mauszeiger oder Sound (siehe Screenshot).



Habe ich etwas vergessen?

Update: 19.11.19 21:52

Ich bin jetzt ein Stückchen weitergekommen und doch stehe ich wieder ganz am Anfang:

ich konnte die Installation jetzt abschließen und wenn ich vom Stick boote, dann funktioniert alles bis auf Netzwerk - mir wird gar kein NW-Adapter angezeigt. Alles andere scheint normal zu funktionieren.

Starte ich ganz normal von der Platte, habe ich wieder das gleiche Phänomen wie im ersten Post: kleines Bildausschnitt und Mauszeiger.

Nun weiß ich wirklich nicht mehr weiter 😞

[al6042](#) Könntest du vielleicht mal ein Blick draufwerfen? Unsere Hardware ist ja sehr ähnlich... Lohnt sich überhaupt Zeit in die Clover-Config reinzustecken? Ich habe gesehen du und viele andere sind auf OC umgestiegen, was wären die Vorteile bis auf dass es opensource ist?