

AMD NAVI / RDNA (RX5700/XT etc.) in macOS | Benchmarks, Undervolting, Overclocking, PowerPlay Table

Beitrag von „K3RL“ vom 20. November 2019, 08:44

Schau mal ob sich nicht InjectATI im Clover automatisch aktiviert (im Clover UEFI-Menü). Das Häckchen weg und dann versuchen zu booten. Wenn es klappt, das entsprechende Häckchen im Clover Configurator mal an- und gleich wieder abhaken oder direkt in der config auf false setzen.