

AMD NAVI / RDNA (RX5700/XT etc.) in macOS | Benchmarks, Undervolting, Overclocking, PowerPlay Table

Beitrag von „hustensaft“ vom 20. November 2019, 10:26

[Zitat von K3RL](#)

Schau mal ob sich nicht InjectATI im Clover automatisch aktiviert (im Clover UEFI-Menü). Das Häkchen weg und dann versuchen zu booten. Wenn es klappt, das entsprechende Häkchen im Clover Configurator mal an- und gleich wieder abhaken oder direkt in der config auf false setzen.

Hi K3RL, habe ich auch schon probiert. 🤔 Leider ohne Erfolg!