

**Erledigt**

## WLAN Problem mit T440p und DW1820A


Beitrag von „radartomx“ vom 20. November 2019, 11:27

In meinem Lenovo Ideapad 330s läuft die DW1820a mit WLAN ok, mit BT wird die Firmware nicht richtig geladen (zuerst Booten in Windows hilft bis zum nächsten Sleep)

Für WLAN brauchst Du:

- Airportbrcmfixup.kext in Clover/Kexts/Other, evtl. noch als boot-Argument: brcmf-x-driver=1 oder 2, ergänzend evtl. noch brcmf-x-country=DE

- Einträge in config.plist zu Devices: siehe Anlage, der richtige PCI-Slot kann



bei Dir anders sein

Mir hat dieser Link geholfen: <https://blog.daliansky.net/DW1...-the-correct-posture.html>



natürlich mit Google übersetzen lassen

Gruß

Thomas