

Erledigt

WLAN Problem mit T440p und DW1820A

Beitrag von „Commo“ vom 20. November 2019, 23:14

[Zitat von radartomx](#)

der richtige PCI-Slot kann bei Dir anders sein

Doofe Frage: Wie finde ich den richtigen PCIe Pfad? Aus MacOS auslesen geht nicht, das System startet ja nicht mit der eingebauten WLAN-Karte ... Wenn ich im Safe-Mode boote bekomme ich nur einen Error Loading Kernel Cache ... Kann ich den irgendwie z.B. aus einem Live-Linux bekommen?

[Zitat von grt](#)

ggf. hilft ein compatible-eintrag für die wlankarte in der propertiesabteilung von clover. wenn nämlich die bcm...NIC.kext aus der io802...kext geladen wird (nach id die richtige), gibts probleme. geladen werden sollte die andere ohne NIC im namen.

den eintrag such ich raus, sobald ich am rechner sitz.

Ist das dieser Eintrag bzw. weißt du, wie er beim T440p heißt?

LG

Lukas

EDIT: Ich habe mit der originalen Intel Karte gebootet und den Pfad aufgeschrieben, das teste ich jetzt mal.

EDIT2: Die von [radartomx](#) vorgeschlagene Methode führt, wie ich schon anfangs das Problem hatte, zu einem Apfel mit Ladebalken NACH dem Verbose Screen, wo das Laptop hängen bleibt ... Ohne die AirportBrcmFixup.kext verhält es sich genauso