

Erledigt

10.15.1: Nach dem boot kein/seltsames Bild

Beitrag von „g-force“ vom 20. November 2019, 23:31

Das Firmware-Update sollte nichts gelöscht haben, vermutlich mußt Du in den Bootoptionen des BIOS die Platte neu auswählen. Bitte nicht 3 Sachen gleichzeitig kaputtreparieren, da kann dann keiner mehr folgen. Eines nach dem anderen bitte. Feierabend oder weiter?