

Erledigt

10.15.1: Nach dem boot kein/seltsames Bild

Beitrag von „Evgenij“ vom 21. November 2019, 22:56

Soooo...Ich konnte den EFI-Ordner von al6042 dank dem "cmer"-Howto zum booten überreden indem ich im Boot-Bereich die Optionen "shikigvs=32", "slide=0" und "alcid=16" ergänzt habe. Auch die ursprüngliche Konfiguration habe ich versucht nach seinem Howto zu erstellen. Allerdings fehlte mir dann die Soundausgabe und ich habe 2-3Mal einen Kernelpanic beim Herunterfahren/Rebooten!? Er hat unter "KextsToPatch" alles bis auf "AppleAHCIPort" entfernt, die von al6042 verwendeten Patches fehlen bei ihm gänzlich.

Auch wenn jetzt scheinbar alles funktioniert habe ich paar Fragen an die erfahrenen User:

1. Wie finde ich am effektivsten heraus welche Patches für mein System benötigt werden um die Konfiguration so schlank wie möglich zu halten?
2. In der von al6042 bereitgestellten Konfiguration werden nicht alle Labels im Bootmenu angezeigt, in dem CloverConfigurator sehe ich aber keine Einträge unter "Hide Volume"... wie funktioniert das?
3. Ist es sinnvoll auf OC umzusteigen bzw. warum steigen so viele um?
4. Funktioniert dort die Option "last booted volume"?

Anbei mein aktueller EFI, auf den ersten Blick funktioniert jetzt alles (was ich brauche)...

Update:



Ich verstehe die Welt nicht mehr: ich habe unter SMBIOS die Seriennummer/SMUUID generiert und den PC neu gestartet -> nichts geht mehr! Bekomme jetzt wieder die FM aus dem Post 27.

Auf der Hardware lief es aber schon mal, also muss es wieder hinzukriegen sein.



Bitte um Hilfe/Tipps!!