

Erledigt 8700k throttled nicht

Beitrag von „HDRI“ vom 22. November 2019, 09:28

Mein 7400 und auch der 8700 sind unter Last ziemlich warm gelaufen. Unter Stress inkl GPU hat sich die jeweilige CPU gerne bis auf 100 °C erhitzt. In beiden Fällen habe ich die Core Voltage reduziert und damit die Kerntemperatur bis auf 75 °C unter Last gezogen. Das ist meiner Meinung nach die beste Lösung, wenn du Temperatur Probleme in Deinem Case hast (neben delidding dieser speziellen CPUs).