

Erledigt

8700k throttled nicht

Beitrag von „Heroic73“ vom 22. November 2019, 19:05

100 grad sind nicht normal. viele board hersteller geben aber zuviel vcore wenn man es im bios auf "auto" stehen lässt.

setz mal die vcore auf manual und nicht mit offset. ich hatte das gleiche problem.