

Erledigt

Problem mit Sleep / Wake bei ASRock Z390 Phantom Gaming ITX

Beitrag von „DSM2“ vom 23. November 2019, 08:17

Vermutlich USB Kext falsch erstellt oder irgendeine Setting im System...

Ist der Bluetooth Part der Karte als Intern deklariert in der Kext ?

Einen defekt halte ich persönlich für unwahrscheinlich.

Den Thread wo das erstellen der Kext erklärt wird, habe ich sicherlich bereits gepostet oder?

Schau mal hier unter dem Punkt USB-Custom-Kext, dort wird das vorgehen beschrieben.

[X299 Tutorial - ASUS WS X299 Sage/10G](#)

Viel Erfolg!