

# NUC8I7BEH Soundprobleme nach Catalina Update

Beitrag von „ron“ vom 24. November 2019, 15:54

Hallo,

geht mir auch so. Ob ich diesselbe config.plist nutze, kann ich nicht sagen. Hier mal im Anhang die meinige.

Hab einen Nuc8i7Beh2.

Welcher realtec chip lässt sich anscheinend über das booten einer linux live cd mit bestimmten Kommandos herausfinden: Hhab ich allerdings auch noch nicht gechecked !

Code

1. `/usr/sbin/hwinfo --sound` oder `lspci` oder `sudo lshw -short` oder `cat /proc/asound/cards`