

MACOS CATALINA 10.15 ERFAHRUNGEN

Beitrag von „00johnboogy00“ vom 24. November 2019, 21:22

Hallo,

habe gerade ein Update auf 10.15.1 gemacht. Vorher Clover auf 5096, Kexte und Treiber aktualisiert. Update von 10.15.1 lief ohne probleme, jedoch...

nach der Installation bootet Clover nicht mehr automatisch.

1. Zur Beginn bleibt das Logo des MB stehen bis ich eine beliebige Taste drücke.
2. Clover startet aber die UEFI Partition wird nicht automatisch gestartet. Ich muss mit enter bestätigen.

Dann läuft alles normal weiter. Im bios habe ich nichts umgestellt und die uefi partition steht auf Boot Option 1.

Hat Jemen eine Idee?

—EDIT—

Problem Nr.2 konnte ich über Boot Optionen und Timeout in plist lösen. Aber Nr.1 ist immer noch da.

Beim Booten bleibt das MB Logo „Gigabyte“ stehen bis ich eine beliebige Taste drücke.

Jemand eine Idee?

Gruß JB