

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download**

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 24. November 2019, 23:41**

[daraphid](#) Ja, genau, Hotplug funktioniert dabei auch einwandfrei. Ab und zu muss das Interface (MOTU 8A) nach dem Ruhezustand neu gestartet werden, aber das war auch schon am echten iMac so, also kein Hackintosh-Problem, sondern entweder ein macOS-Problem, allgemeines Thunderbolt-Problem oder ein Treiber-Problem.