OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von "AinurElf" vom 26. November 2019, 01:48

Ja, mit Clover wird das RAM auch nicht korrekt erkannt, außer ich mache diese "kosmetischen" Einträge.

im BIOS und in Windows wird der Speicher aber korrekt erkannt. Der Speicher läuft mit div. memtests auch fehlerfrei (mit der korrekten MHZ Zahl in Windows), also kann ich mir nicht vorstellen dass es ein hardware fehler ist. Irgendwas wird einfach nicht korrekt erkannt