

Erledigt

Packard Bell EasyNote LV11HC-53214G50Mnks

Beitrag von „DoeJohn“ vom 8. März 2013, 23:00

Du hast in diesem Notebook die AR5B95 und in dem Lenovo die AR9285 eingebaut. Es sind doch 2 unterschiedliche Chipsätze. Da kann es schon vorkommen, das der eine anders reagiert. IBM hatte dir vorgeschlagen, nur den n-Modus zu benutzen. Es ist aber meistens umgekehrt, man soll bei einigen Karten im Router den n-Modus ausschalten. Hast du das schon probiert? Ich hatte oben schon mal gefragt, was für einen Router du hast. Welchen hast du?