

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „lukasloop“ vom 27. November 2019, 16:33

Hallo JimSalabim,

vielen Dank für deine großartige Anleitung! Ich habe mir mit deiner Anleitung meinen ersten Hackintosh gebaut und es funktioniert alles hervorragend! Ein Problem habe ich dann allerdings doch. Mein Macbook betreibe ich mit einem Thunderbolt-Display von Apple dieses würde ich auch gerne am neuen Rechner nutzen. Da das Bord ja Thunderbolt hat habe ich mir ein Thunderbolt 2 auf 3 Adapter besorgt. Allerdings bekomme ich es einfach nicht hin. Der Display bleibt schwarz. Gibt es hier eine bekannte Lösung?

Vielen Dank auf jeden Fall!