

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „hneuer“ vom 28. November 2019, 01:56

DSM2

Meinte den höher getacketen Modus der CPU.

Weiß auch nicht genau ob es daran genau lag.

Werde es die Tage noch einmal ausprobieren.

Hatte auch Probleme mit den Universal Audio Apollo Twin Interface.

Kann auch sein das dieses die Probleme machte.

Hatte heute eine Menge neu installiert,Neue Elfi neues bios.

Weiß jetzt nicht genau was schief gelaufen ist,

In Moment läuft es wieder