

In Arbeit

Hilfe Catalina Intel UHD Graphics 620 nur 5 MB

Beitrag von „AkimoA“ vom 28. November 2019, 08:57

Ich denke device id und framebuffer passen nur wenn wohl was anderes (HDMI, DP) als dein Internes display bevorzugt im moment.

Und das gilt es zu ändern. Was bedeutet das der Framebuffer dahin gepatched werden muss das das interne Display zuerst dran ist .

Nimm mal die -cdfon bootflag raus und teste nochmal.