

Erledigt

HP Elite 8300 CMT mit High Sierra

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 29. November 2019, 19:28

Schau mal, wie sich der Rechner mit der angefügten SSDT-EC.aml, dann mit der ssdt.aml und dann mit der DSDT.aml verhält. Die Dateien müssen nach EFI - EFI - Clover - ACPI -patched, jeweils mit Neustart und Kontrolle, ob der Rechner damit startet und das Problem damit gelöst wird.

Theoretisch sollten alle drei zusammen dort rein, aber unter Umständen kann die DSDT.aml Schwierigkeiten bereiten, dann nur die ersten beiden verwenden!