

Erledigt 8700k throttled nicht

Beitrag von „kaha“ vom 29. November 2019, 22:02

Ich habe ja fast die selben Komponenten, aber meiner liegt ohne Last bei 32°, sowie bei Windows oder iMac.

Die Bezeichnung meines Kühlers ist "Komp.CPUK Thermalright Le Grand". Habe aber im Bios die "Thermal Throttling" funktionen ausgeschaltet. Auf Last habe ich den noch nicht über 80° Grad bekommen. Es sind vorne drei Lüfter und hinten einer in einem CoolerMaster Midi Case Pro 6 verbaut.