

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 30. November 2019, 12:44

Zur Info für alle, die auch unter Catalina noch Probleme mit den "nicht korrekt ausgeworfenen" USB-Laufwerken haben:

Ich bin das Problem jetzt auch endlich losgeworden. Ich hab im Bios das XMP-Profil zuerst vorübergehend kurz deaktiviert, hochgefahren, wieder runtergefahren, XMP wieder auf Profile 1 gesetzt, und jetzt kommen auch bei voller RAM-Geschwindigkeit keine Meldungen mehr und alle Geräte bleiben auch nach de Ruhezustand gemountet.