

Erledigt

Bios-Einstellungen (ASUS Prime Z390-A) für Thunderbolt

Beitrag von „al6042“ vom 30. November 2019, 12:44

Na ja...

Aus einer meiner früheren Unterteilungsaktionen erinnere ich mich noch an folgende Situation:

Ein User hat mehrere verschiedene Grafikkarten über einen gewissen Zeitraum aus/eingebaut.

Irgendwann kam auch bei ihm dieser Fehler.

Die Lösung war:

Einmal die Einstellungen im Bios sichern und dann das BIOS komplett zurücksetzen.

Danach die Einstellungen wieder einlesen lassen und weiter machen.

Ggf. hilft das hier auch.