

CleanInstall Catalina - Asus Z390-A Prime, i9 9900k, IGPU/Vega56, NVMe - Hilfe, bin am verzweifeln, nix geht mehr!

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 1. Dezember 2019, 00:59

Es kommt wohl auch auf dein Gehäuse drauf an.

ist einfacher als es aussieht. Besorg dir ein usb 2 und usb 3 Stick oder gerät. Fang mit usb 2 an. Hackingtool hilft dir. Siehe Bild. Notier dir die Namen die wenn du das usb gerät einsteckst dieses belegt anzeigen. Also z.b. HS10 etc. Dann das usb 3 durchgehen und notieren. Also SS1 etc. Die nicht belegt sind im Hackintosh-Forum rauslöschen. Zum Schluss im Hackingtool Unten auf Export und z.b. Aufn Schreibtisch speichern. Diesen Kext und die uacxxxx.aml kannst du dann einpflegen. Löschen der Port Limit Patches nicht vergessen. Fertig

Vergess aber den internen usb 2 Port nicht der auf internal steht mit aufzunehmen. Sonst kein Bluetooth für deine combo