

# Hilfe bei OC benötigt - Z390 AorusMaster i9 9900K Radeon5700 iMacPro1,1

**Beitrag von „the\_viking90“ vom 1. Dezember 2019, 12:23**

hab eher ne andere Vermutung. Ich denke das die werksseitige WLAN/BT Kombi die andere Karte "killed". Laut dem Systemprofiler steht bei BT Hersteller "Intel". Daher mein Gedanke, das das die von Hause aus eingebaute karte ist.