

Hilfe! Z390-Aorus Master (ALC1220-VB): Sound geht/geht nicht

Beitrag von „Evgenij“ vom 2. Dezember 2019, 11:52

NTFS.efi und VBoxHfs.efi sind raus, die config.plist von [karacho](#) ist drin.

Mehrere Reboots/NVRAM-Resets und immer noch kein Sound (mit apple-alc1.4.3 und 1.4.1 getestet). Dabei sieht es in den Systemeinstellungen mMn ganz normal aus

