

Erledigt

2. Grafikkarte ??

Beitrag von „kavenzmann“ vom 2. Dezember 2019, 12:43

Punkt 1: Ein zweiter NF-P14 Passt nicht wg. des RAMs.

Deshalb gibt es ja diese Lösung überhaupt. Die Kühlung ist soweit i.O.

Besser wäre nur Wasser.

Punkt 2: Die Titan Ridge funktioniert NUR in Slot2.

Das liegt am BIOS.

Damit bleiben also bei sinnvoller Verteilung nur noch Slot 3/5/7 übrig.

3+5 sowie 5+7 sind zu eng - bleibt also einzig und allein 3+7.