

Erledigt

Liebe Gemeinde, ich brauche Hilfe

Beitrag von „mau82“ vom 2. Dezember 2019, 22:37

Wer kann mir helfen bei einrichten meines Monitoranschlusses über den USB-C Port.

Mein Zenbook kann unter Windows über HDMI 4k mit 30hz und über USB-C 4k mit 60hz, (Bilder unten)

Bei MacOS, wenn ich am den USB-C Anschluss den ext. Monitor anschließe, startet der Rechner sofort neu mit der Anzeige das aufgrund eines Problems der Computer neu gestartet wurde und ignoriert dann den angeschlossenen Monitor.

Bei ausgeschaltetem Rechner den Monitor anstecken und dann starten, kommt Clover, dann der Apfel, dann das klacken der Lautsprecher und eine Sekunde später Neustart mit dem unteren Display. Das USB-C Kabel wird ignoriert und ich habe auch eine Fehlermeldung.

USB Kext wurde über Hackintool erstellt und mit Stick gibt es an dem Anschluss keine Probleme.

Hoffentlich kann mir jemand helfen den USB-C Port zum laufen zu bringen.

4

USB Typ-C-Anschluss/DisplayPort Kombi-Anschluss

Der USB (Universal Serial Bus) Typ-C-Port bietet Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s und ist abwärtskompatibel mit USB 2.0. Schließen Sie über einen USB Typ-C-Adapter ein externes Display an Ihr Notebook-PC an.

