

Erledigt

Blackout4's neuer Mac

Beitrag von „Griven“ vom 10. März 2013, 00:22

Hast Du geprüft ob Speedstep korrekt läuft und auch die Turbo Modes erreicht werden?
Ggf. mal folgendes noch in die org.chameleon.Boot.plist packen:

Code

1. `<key>DropSSDT</key>`
2. `<string>Yes</string>`
3. `<key>GeneratePStates</key>`
4. `<string>Yes</string>`
5. `<key>GenerateCStates</key>`
6. `<string>Yes</string>`
7. `<key>CSTUsingSystemIO</key>`
8. `<string>Yes</string>`