

"... will sleeping for 10 seconds" beim boot von Catalina 10.15.2 Beta

Beitrag von „cobanramo“ vom 4. Dezember 2019, 23:07

Kann natürlich auch alles mögliche sein bei einem "boot vom Catalina 15.2 **Beta**".

Da würde ich gegentesten ob das auf einem 15.1 Release auch so ist.

Gruss Coban