

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 5. Dezember 2019, 20:35

Mich wundert nur etwas, und ich weiß nicht warum, aber die Karte hat unter Windows LMP 6



und unter Mojave nur 4:

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Entferntes Beenden des Ruhezustands: | Ein |
| Hersteller-ID: | 0x05AC |
| Produkt-ID: | 0x828F |
| HCI-Version: | 4.0 (0x6) |
| HCI-Revision: | 0x2466 |
| LMP-Version: | 4.0 (0x6) |
| LMP-Unterversion: | 0x4196 |
| Gerätetyp (Obergruppe): | Computer |
| Gerätetyp (komplett): | Mac Desktop |
| Composite-Klasse des Geräts: | 0x380104 |
| Geräteklasse (Obergruppe): | 0x01 |
| Geräteklasse (Untergruppe): | 0x01 |
| Dienstklasse: | 0x1C0 |

Warum? Kann man das korrigieren?