

# Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 5. Dezember 2019, 20:35

Mich wundert nur etwas, und ich weiß nicht warum, aber die Karte hat unter Windows LMP 6



und unter Mojave nur 4:

Entferntes Beenden des Ruhezustands:	Ein
Hersteller-ID:	0x05AC
Produkt-ID:	0x828F
HCI-Version:	4.0 (0x6)
HCI-Revision:	0x2466
LMP-Version:	4.0 (0x6)
LMP-Unterversion:	0x4196
Gerätetyp (Obergruppe):	Computer
Gerätetyp (komplett):	Mac Desktop
Composite-Klasse des Geräts:	0x380104
Geräteklasse (Obergruppe):	0x01
Geräteklasse (Untergruppe):	0x01
Dienstklasse:	0x1C0

Warum? Kann man das korrigieren?