

Erledigt

BCM943602CS funktioniert nicht

Beitrag von „karlos“ vom 6. Dezember 2019, 08:56

Ich habe mir vor einigen Tagen eine BCM943602CS hier übers Forum gekauft und war recht zuversichtlich, da die Karte ja OOB funktionieren soll.

Die Karte steckt im Moment in einem der kurzen PCIe Slots mit Hilfe von 2 Adaptern. Von dem proprietären Format der Karte auf M2 A+E Key und von da dann auf PCIe.

Leider funktioniert derzeit überhaupt nichts. In macOS wird die Karte nicht erkannt und taucht nicht im Device Manager auf.

Unter Windows wird sie zwar erkannt, ich finde aber keine WLANs.

Hat jemand mal so eine Adapterkombination zum laufen gebracht? Irgendwelche anderen Ideen?