

Erledigt

WLAN Problem mit T440p und DW1820A

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 6. Dezember 2019, 15:11

Du kannst diesen Wert auch ergänzen als Parameter in den Clover Properties. Da hast du ja bereits einige in derner config.plist eingetragen.

```
Scope(\_SB.PCI0.RP07.PXSX) // Broadcom BCM4352Z
{
  Method(DSM, 4, NotSerialized)
  {
    If(LEqual(Arg2, Zero)) { Return(Buffer() { 0x03 }) }
    Return(Package){
      "AAPL,slot-name", Buffer() { "M.2 key M" },
      "name", Buffer() { "AirPort Extreme" },
      "model", Buffer() { "Dell Wireless 1820A - BCM4352AE 802.11 ac/rb/g/n" },
      "device_type", Buffer() { "AirPort" },
      "built-in", Buffer() { 0x00 },
      "PCIConfigurations", Buffer() { 0x00 },
      "compatible", Buffer() { "pci14e4,4331" },
    }
  }
}
Scope(\_SB.PCI0.HDEF) // Audio Realtek ALC255
```



Die richtigen Einträge bekommst du von der Hackintool PCI-Liste.