

Erledigt

Thinkpad T430 Monitor Systemeinstellung konnte nicht geladen werden.

Beitrag von „alexschmalex“ vom 6. Dezember 2019, 19:12

Ich habe Diese einträge im Kext-To-Patch stehen. (habe Die config.plist als anhang beigefügt.

Grüße

Comment HD4000 Scramble

Name com.apple.iokit.IOGraphicsFamily

Find 0100007525

Replace 010000EB25

Comment HDMI-audio HD4000 0x01660003, port 0205

Name com.apple.driver.AppleIntelFramebufferCapri

Find 02050000004000007040000

Replace 02050000008000006000000

Comment HDMI-audio HD4000 0x01660003, port 0304

Name com.apple.driver.AppleIntelFramebufferCapri

Find 03040000004000081000000

Replace 03040000008000006000000

Comment HDMI-audio HD4000 0x01660003, port 0406

Name com.apple.driver.AppleIntelFramebufferCapri

Find 04060000004000081000000

Replace 04060000008000006000000

Comment LVDS HD4000 0x01660003, port 0503

Name com.apple.driver.AppleIntelFramebufferCapri

Find 050300000200000030000000
Replace 050300000200000030020000