


Erledigt

Thinkpad T430 Monitor Systemeinstellung konnte nicht geladen werden.

Beitrag von „al6042“ vom 6. Dezember 2019, 19:23

Du hast da auch noch jede Menge weitere Einträge in der Kext-To-Patch-Liste...

Vielleicht deaktivierst oder entfernst du die ersten Einträge, damit die nicht doppelt rundümpeln und deswegen den Stress verursachen.



Name	From (DRI)	Retain (DRI)	Min.	Max.	Comment
IOKitStorage	00410000 4C492053 534400	00000000 00000000 000000			TBM Support Fix
AppleIntelFramebufferCapri	04000007 07000707 00000002	04000007 07000707 00000004			DP Video Enable
AppleIntelFramebufferCapri	00000000 00000000 00000000	00000000 00000000 00000000			DP Video Enable
AppleIntelFramebufferCapri	00000000 00000000 00000000	00000000 00000000 00000000			DP Audio Enable
AppleIntelFramebufferCapri	00000000 00000000 00000000	00000000 00000000 00000000			DP Audio Enable
AppleIntelFramebufferCapri	00000000 00000000 00000000	00000000 00000000 00000000			DP Audio Enable
AppleBacklight	46237504 25300476 00	46237504 76767676 00			AppleBacklight Fix
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily	0100007E 25	0100000B 25			HD4000 Scramble
com.apple.driver.AppleIntelFramebufferCapri	02000000 00040000 07040000	02000000 00000000 00000000			HD4000-audio HD40
com.apple.driver.AppleIntelFramebufferCapri	02040000 00040000 07000000	02040000 00000000 00000000			HD4000-audio HD40
com.apple.driver.AppleIntelFramebufferCapri	04000000 00040000 07000000	04000000 00000000 00000000			HD4000-audio HD40
com.apple.driver.AppleIntelFramebufferCapri	06030000 02000000 30000000	06030000 02000000 30000000			LVDS HD4000 Dp

Die letzten drei, der markierten Einträge, sind auch etwas weiter unten nochmal drinnen, wobei die nicht markierten vom hiesigen Thread hier im Forum kommen.