

Erledigt

Kein Ton, kein BT unter El Captain (EC) und High Sierra (HS)

Beitrag von „MacFly“ vom 7. Dezember 2019, 11:12

Bestes Forum!

Auf der M2 SSD läuft EC und auf einer anderen SSD (1TB MX500) HS . Jeweils läuft kein Ton (Lautsprecher in der Menüleiste ausgegraut / „kein Ausgabegerät“

Der BT-Dongle (Rocketek USB Bluetooth 4.0, den [Dr.Stein](#) empfohlen hat) verhält sich seltsam: baut Verbindungen auf, die dann aber wieder zusammenbrechen.


Ton und BT liefen gestern schon mal unter EC, hab aber keine Ahnung warum jetzt nicht mehr.

EFI-Partition wird unter HS nicht angezeigt

EFI-Mounter zeigt disk0s1 bis disk3s1 sagt aber, dass die Boot-Disk die disk04s sei:



Starte ich unter EC werde beide EFIs angezeigt:



Hab meine beiden config.plist anhängt.

Hoffe, mir kann jemand helfen 😊

Vielen Dank schon mal und beste Grüße,

MacFly